


fotomontaje de una vista interior del pasillo central con los lucernarios - claraboya y los falsos techos inclinados.



Disposición de los lucernarios. Orientado hacia el norte busca la luz indirecta y reflejada.



ACABADOS



Paredes

- pintura plástica lisa de color RAL 1019 o similar a definir por la D.F
- Muro de hormigón armado visto (encofrado e tabla)

Soporte

- soporte estructural
- F falso techo de placas de cartón-yeso

Acabado

- p pintura plástica lisa de color blanco o similar a definir por la D.F
- e existente



proyecto básico y de ejecución
centro cívico de palavea (CCPA)

* Lugar Palavea, s/n, 15009 A Coruña
* encargante, Servicio de edificación Ayto. de A Coruña
* septiembre 2012

planta + sección+ acabados
+ memoria de carpintería

